



LEGENDA

bourání, demontáž (včetně likvidace):

- (V1) Demontáž stávajících okenních vikýřů 1500x800 - 4 ks
- (V2) Demontáž stávajících výlezů na střechu 600x800 - 3 ks
- (V3) Stávající plechový výlez 900x900 bude dodatečně zateplen shora deskami z XPS tl. 120 mm - 2 ks
- (Ka) ● Odvětrání kanalizace - 6 ks
- (St) ● Televizní stožár - 1 ks
- (K1) Demontáž stávajících okapových žlabů a svodů včetně spojovacích objímek a žlabových háků

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

Č.P. 783 784	č.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (M²)
	4.01	PŮDA	359,6

LEGENDA:

- (STR1) STROP POD NEZATEPLENOU PŮDOU
 - Škvárobetonová mazanina tl. 50 mm - ODTĚŽENÍ
 - Škvárový násyp tl. 100 mm - ODTĚŽENÍ
 - Železobetonové dutinové panely PZD 64-66 tl. 225 mm
 - Vnitřní VPC štuková omítka tl. 15 mm

- (STR2) STŘECHA
 - Stávající keramická skládaná krytina - DEMONTÁŽ
 - Stávající laťování - DEMONTÁŽ
 - Stávající krokve - prohlídka, případná oprava poškozených částí

LEGENDA :

- Demontáž, bourání - viz. legenda prací

POZNÁMKA

- Veškeré pohledové prvky spojené s budoucími pracemi na fasádě např. (antény, satelity,... atd.) budou nejprve demontovány a po dokončení prací upraveny tak, aby byla možná jejich opětovná montáž v návaznosti na KZS
- Stávající obvodová kce. bude očištěna tlakovou vodou s přídavkem čistícího přípravku na fasády
- Úprava okenního a dveřního ostění u výtahové šachty v návaznosti na dodržení stávajících světých rozměrů
- Všechny styky nesourodých materiálů vyztužit pod omítkou síťovinou s přesahem min. 150 mm na každou stranu po celé délce styku
- Všechny stáv. nosné konstrukce je nutno během provádění stav. prací nepřetržitě sledovat z hlediska vzniku nepřed. statických poruch
- Před zahájením stavebních prací je dodavatel povinen vyžádat si a prostudovat projekt stávajícího a navrženého stavu
- Stavební úpravy budou probíhat při provozu v bytech !!! nutno koordinovat !!!
- Neoznačené výplně otvorů jsou stávající již vyměněné
- VŠECHNY PRÁCE PROVÉST DLE PŘÍSLUŠNÝCH PLATNÝCH ČSN !!!
- Po rozkrytí střešního pláště bude provedena prohlídka stávajících prvků krovu (zejména u pozednice, komínových výměn a nároží) se zaměřením na poškozené či jinak napadené prvky. Případné poškozené části budou vyměněny a chemicky ošetřeny proti plísním a dřevokaznému hmyzu. Předpoklad těchto prací je do 10%

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	Jiří Urbánek projektová činnost ve výstavbě Hraniční 70, Přední Ptákovice, 386 01 Strakonice tel: 602 427 317 DIČ: CZ6006130031	
Jiří Urbánek	Michal Urbánek		
OBEC:	KRAJ:		
Horažďovice	Plzeňský		
INVESTOR:	Město Horažďovice, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice IČO: 002 55 513, DIČ: CZ00255513	IČO:	73552771
PROJEKT: STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU Č.P. 783, 784 MAYEROVA ULICE, HORAŽDOVICE (celkové zateplení obálky budovy) PŮDORYS PŮDY- STÁVAJÍCÍ STAV		DATUM:	08/2016
		STUPEŇ:	DSP, DPS
		MĚŘÍTKO:	1: 100
		D.5	