

LEGENDA
bourání, demontáž (včetně likvidace):

- (H1) Demontáž stávajícího hromosvodu včetně pomocných jímáčů - bude nahrazen ve stejném rozsahu
- (V1) Demontáž stávajících okenních vikýřů 1500x800 - 4 ks
- (V2) Demontáž stávajících výlezů na střechu 600x800 - 3 ks
- (Ka) Odvětrání kanalizace - 6 ks
- (St) Televizní stožár - 1 ks
- (K1) Demontáž stávajících okapových žlabů a svodů včetně spojovacích objímk a žlabových háků
- (P1) Demontáž stávajících venkovních parapetů
- (X1) Demontáž zvonkového tabla - 2 ks
- (X2) Demontáž vlnkových držáků - 2ks
- (X4) Demontáž stávajících konzol vzdušného vedení - 3ks

LEGENDA
demontáž (pro zpětné použití):

- (Sa) Televizních antén a satelitů - budou nahrazeny společnou domovní anténou
- (O1) Demontáž stávajících oken 1500x1600, v novém stavu osazené na vnitřní líc zdiva
- (X3) Demontáž tabulek s číslem popisným - 2 ks
- (Y1) Kabel k vysílací anténě nájemníka - jeho trasa bude vhodně upravena

LEGENDA:


- SO1** STĚNA OBVODOVÁ
 - Minerální škrábaná omítka - Břizolit tl. 10 mm
 - VPC omítka tl. 15 mm
 - Cihla příčně děrovaná metrického formátu CDm 375
 - Vnitřní VPC štuková omítka tl. 15 mm
- STR2** STŘECHA
 - Stávající keramická skládaná krytina - DEMONTÁŽ
 - Stávající latování - DEMONTÁŽ
 - Stávající kroky - prohlídka, případná oprava poškozených částí
- SO2** STĚNA OBVODOVÁ - OPLÁŠTĚNÍ
 - Hliníkové opláštění - Sidalvar - DEMONTÁŽ
 - Izolace z minerální vlny tl. 60 mm - DEMONTÁŽ
 - Minerální škrábaná omítka - Břizolit tl. 10 mm
 - VPC omítka tl. 15 mm
 - Cihla příčně děrovaná metrického formátu CDm 375
 - Vnitřní VPC štuková omítka tl. 15 mm

POZNÁMKA

- Stávající vnější minerální škrábaná omítka bude otlučena s opravou v rozsahu do 30%
- Stávající konstrukce fasády bude omyta tlakovou vodou s přídavkem přípravku na mytí fasád
- Veškeré pohledové prvky spojené s budoucími pracemi na fasádě např. (antény, satelity,... atd.) budou nejprve demontovány a po dokončení prací upraveny tak, aby byla možná jejich opětovná montáž v návaznosti na KZS
- Stávající obvodová kce. bude očištěna tlakovou vodou s přídavkem čistícího přípravku na fasády
- Uprava okenního a dveřního ostění u výtahové šachty v návaznosti na dodržení stávajících světlyých rozměrů
- Všechny styky nesourodých materiálů vyztužit pod omítkou síťovinou s přesahem min. 150 mm na každou stranu po celé délce styku
- Všechny stáv. nosné konstrukce je nutno během provádění stav. prací nepřetržitě sledovat z hlediska vzniku nepřed. statických poruch
- Před zahájením stavebních prací je dodavatel povinen vyžádat si a prostudovat projekt stávajícího a navrhzeného stavu
- Stavební úpravy budou probíhat při provozu v bytech !!! nutno koordinovat !!!
- Neoznačené výplně otvorů jsou stávající již vyměněné
- VŠECHNY PRÁCE PROVÉST DLE PŘÍSLUŠNÝCH PLATNÝCH ČSN !!!
- Po rozkrytí střešního pláště bude provedena prohlídka stávajících prvků krovu (zejména u pozednice, komínových výměna a nároží) se zaměřením na poškození či jinak napadené prvky. Případné poškozené části budou vyměněny a chemicky ošetřeny proti plísním a dřevokaznému hmyzu. Předpoklad těchto prací je do 10%

LEGENDA :

- Demontáž, bourání - viz. legenda prací

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		VYPRACOVAL:		<div>Jiří Urbánek projektová činnost ve výstavbě</div> <div>a.s.</div> <div>Hraniční 70, Přední Plákovice, 386 01 Strakonice tel: 602 427 317 DIČ: CZ6006130031</div>
Jiří Urbánek		Michal Urbánek		
OBEC:		KRAJ:		
Horažďovice		Plzeňský		
INVESTOR:		Město Horažďovice, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice IČO: 002 55 513, DIČ:CZ00255513		<div>IČO: 73552771</div> <div>DATUM: 08/2016</div> <div>STUPEŇ: DSP, DPS</div> <div>MĚŘÍTKO: 1: 100</div>
PROJEKT:		STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU Č.P. 783, 784 MAYEROVA ULICE, HORAŽĎOVICE (celkové zateplení obálky budovy)		<div>D.7</div>
POHLEDY - STÁVAJÍCÍ STAV				

D.7