



*Foto 1 – Předání pracoviště – rekognoskace pozemku 1820/2*



*Foto 2 – Předání pracoviště – rekognoskace pozemku 1820/7*



*Foto 3 – Příjezdová cesta k lokalitě*



*Foto 4 – Příjezdová cesta k pozemku 1820/7*






*Foto 5 – HV 3 – vrtná souprava RNM (nárazovo-točivá technologie vrtání)*



*Foto 6 – HV 3 - detail vrtání soupravou RNM*



*Foto 7 – HV 3 - odebrané vzorky vrtné drtě*




*Foto 8 – Vrt HV 3 před předáním*





*Foto 9 – HV 2 – vrtná souprava RNM (nárazovo-točivá technologie vrtání)*



*Foto 10 – HV 2 - odebrané vzorky vrtné drtě*



*Foto 11 – HV 2 – před předáním*



*Foto 12 – HV 2 – detail zhlaví*





*Foto 13 – HV 4 – vrtná souprava Aquadrill A-800 (rotačně-příklepová technologie vrtání)*



*Foto 14 – HV 4 – likvidace vrtné drtě*



*Foto 15 – HV 4 - odebrané vzorky vrtné drtě*



*Foto 16 – HV 4 – před předáním*





*Foto 17 – HV 1 – vrtná souprava RNM (nárazovo-točivá technologie vrtání)*



*Foto 18 – HV 1 – měření úrovně hladiny vody před vystrojením vrtu*



*Foto 19 – HV 1 - odebrané vzorky vrtné drtě*



*Foto 20 – HV 1 – v průběhu čerpací zkoušky*





*Foto 21 – Výstroj PE 225 mm (HV 1, HV 2, HV 3)*



*Foto 22 – Výstroj PVC 160 mm (HV 4)*