

Odůvodnění:

Městský úřad Horažďovice, odbor památkové péče, školství a kultury zahájil dne 23.08.2017 doručením žádosti Ing. Ivy Šrámkové, nar. 11.09.1967, Milínov č. p. 36, 341 42 Hlavňovice, správním řízením směřující k vydání závazného stanoviska ve věci záměru realizace akce „Vodovod a kanalizace – Plzeňská ulice, Horažďovice, p. p. č. 2730/18, 2756/1, 2807, 2756/16 a 186 v k. ú. Horažďovice“ dle projektové dokumentace Ing. Ivy Šrámkové, se sídlem Milínov č. p. 36, 341 42 Hlavňovice a Václava Tůmy, se sídlem Jaromíra Malého č. p. 2014, 397 01 Písek, v městské památkové zóně Horažďovice, prohlášené vyhláškou Ministerstva kultury ČR č.476/1992 Sb.

Na základě žádosti Městského úřadu Horažďovice, odboru památkové péče, školství a kultury, o písemné vyjádření č.j. MH/12073/2017 ze dne 24.08.2017 v souladu s § 14 odst. 6 památkového zákona bylo vypracováno písemné vyjádření odborné organizace státní památkové péče - Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Plzni (dále jen „vyjádření NPÚ“) č.j. NPÚ-341/67182/2017 ze dne 28.08.2017 (na MÚ Horažďovice doručeno dne 04.09.2017). Ve svém vyjádření NPÚ Plzeň konstatuje, že z hlediska zásad státní památkové péče považuje předložený záměr

- A) v rozsahu realizace parkového svítidla na bezpaticovém žárově zinkovaném pět metrů vysokém stožáru v prostoru hřbitova za vstupem za **nepřijatelné**
- B) v rozsahu realizace vodovodu, kanalizace a osvětlení Plzeňského náměstí stávajícími stožáry veřejného osvětlení za **přijatelné**

Při rozhodování správního orgánu sehrály důležitou roli následující skutečnosti:

- Posuzovaná stavba vodovodu, kanalizace a veřejného osvětlení na území Plzeňského náměstí v Horažďovicích se nachází v prostředí s plošnou památkovou ochranou, a to v městské památkové zóně Horažďovice, prohlášeném vyhláškou Ministerstva kultury č.476/1992 Sb., Plzeňskému náměstí dominuje sloup se sochou sv. Josefa (nemovitá kulturní památka r. č. 27944/4-2926 ÚSKP, realizace záměru se také částečně dotýká areálu hřbitovního kostela sv. Jana Křtitele (nemovitá kulturní památka r. č. 17412/4-2914 ÚSKP). Dále se dotčená stavba nalézá na území archeologického naleziště.
- Záměrem stavebníka je „obnova vodovodu a kanalizace v prostoru Plzeňské ulice (náměstí hřbitova). Napojení nové stoky je na stávající stoku B600 v Plzeňské ulici. Vodovodní řad je navržen v chodníku a podél zástavby a silnice II/188. Dále bude realizováno doplnění veřejného osvětlení prostoru hřbitova.“
- NPÚ v Plzni ve svém písemném vyjádření konstatuje, že v bodě A. „Realizace pětimetrového sloupu veřejného osvětlení v prostředí areálu hřbitova bezprostředně poškodí toto pietní místo a naruší esteticko-emocionální vyznění celého areálu umocněného hřbitovním kostelem. Z hlediska provozního považujeme navržené řešení za zbytečné, jelikož návštěvní řád hřbitova koliduje s daným požadavkem na posílení osvětlení. Pro osvětlení přístupové cesty již byla realizována bodová svítidla řešená v úrovni zpevněné komunikace chodníku. Další osvětlení tudíž považujeme za nadbytečné“. V bodě B. NPÚ uvádí, že „sloup se sochou sv. Josefa (v PD chybně uvedeno morový sloup) bude během provádění stavebních prací bezpečně zakryt dřevěnou nebo kovovou ohradou, aby se zabránilo jeho poškození.“

Při hodnocení důkazů byl správní orgán zároveň veden těmito úvahami:

Vycházejí z premis uvedených výše, zkoumal Městský úřad Horažďovice, odbor památkové péče, školství a kultury, jakožto správní orgán, návrhy NPÚ v Plzni uvedené ve vyjádření č.j. NPÚ-341/67182/2017 ze dne 28.08.2017 a dospěl k těmto závěrům:

- Městský úřad Horažďovice, odbor památkové péče, školství a kultury, se ztotožnil s názorem NPÚ v Plzni na nepřijatelnosti navrhované stavební úpravy dle bodu A. Instalace dalšího osvětlení v areálu hřbitova je nepřijatelná z několika důvodů. Jednak osvětlení není opodstatněné z hlediska provozního viz fotografie provozní doby přiložená ke spisu MH/12018/2017, dále areál hřbitova je již nyní osvětlen nízkými bodovými svítidly, která jsou rozmístěna podél komunikace chodníku viz fotografie s vyznačeným osvětlením přiložená ke spisu MH/12018/2017. Dalším důvodem je samotná forma navrženého svítidla na bezpaticovém žárově zinkovaném pět metrů vysokém stožáru, která by působila dosti