



- 1 PŘÍJEZD A PARKOVÁNÍ U HLAVNÍHO VSTUPU DO ŠKOLY - NEPŘEHLEDNÁ DOPRAVNÍ SITUACE, SNÍŽENÁ BEZPEČNOST, KOLIZE PROVOZU PĚŠÍCH A AUTOMOBILŮ, OMEZENÁ MOŽNOST SHROMAŽĐOVÁNÍ
- 2 NEVYUŽÍVANÁ ZATRAVNĚNÁ PLOCHA PŘED HLAVNÍM VSTUPEM, NEREPREZENTATIVNÍ PLOCHA
- 3 NEVYUŽÍVANÁ ZATRAVNĚNÁ PLOCHA, ZKRACOVÁNÍ CESTY PĚŠÍCH PŘES TUTO PLOCHU
- 4 SPORTOVIŠTĚ VYUŽÍVANÉ POUZE ŠKOLOU, MALÁ ROZMANITOST HERNÍCH PLOCH A PRVKŮ
- 5 NEVYUŽÍVANÉ VNITROBLOKY MEZI BUDOVAMI, CHYBĚJÍCÍ PLOCHA PRO TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU STUDENTŮ I UČITELŮ