



služby pro stavby silnic

SILNIČNÍ INŽENÝRSKÁ SPOLEČNOST,

S.R.O.,

Žižkova 54, 301 00 PLZEŇ

ZÁPIS

o provedení kopané sondy

na akci „Horažďovice, Úprava přechodů pro chodce s omezenou schopností pohybu
a orientace – změna přechodu č. 2, č. 3 a č. 5“ ze dne 31. 5. 2021

Místo provedení sondy: 25 m od chodníku restaurace U Hlaváčků, osa parkoviště

Provedl a zapsal: Marko

Skladba vrstev:

vrstva	tloušťka vrstvy cca [cm]	hloubka cca [cm]
asfaltové vrstvy	25	0 – 25
HDK 16/32	7	25 – 32
zemina	> 50	> 82

Celková hloubka sondy cca 82 cm.

Dne: 1. 6. 2021

Schválil vedoucí laboratoře
Ing. Rostislav Lojda



ŽIŽKOVA 54
301 00 PLZEŇ
tel./fax. 377 441 103

IČO: 46885315
DIČ: CZ46885315

Pozn.:

Z provedené sondy byl odebrán vzorek zeminy z hloubky cca 50 – 82 cm ke stanovení její klasifikace a hodnoty CBR.