



|  |  |   |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|
|  <b>GEKON s.r.o.</b><br>Politických vězňů 36, 301 00 Plzeň |  | <b>GEOLOGICKÁ DOKUMENTACE VRTU</b>  |  | <b>KS-3(STŘ)</b>   |  |
| Vrtmistr:<br>Typ soupravy:<br>Datum provedení - od: 1.6.2017<br>- do: 1.6.2017   |  | Hloubka sondy [m]: 0.90<br>Hladina podz. vody: nebyla zastižena<br>naražená [m]:<br>ustálená [m]: |  | Y= 805 619.00<br>X= 1 119 731.50<br>Z= 435.60<br>Souř.systémy: JTSK / Balt |  |
| od: [m] do: [m] vrtáno DN [mm]   |  | od: [m] do: [m] paženo DN [mm]  |  | Okres: Klatovy<br>Katastr.území: Horažďovice<br>Mapa 1:25000: 22-321       |  |

|   |  |      |  |
|---|--|------|--|
| <div>  </div> |  | do   | <b>GEOLOGICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN</b>   |
|   |  | 0.10 | Humózní vrstva, (travní dm)  |
|   |  | 0.50 | Písek hlinitý, hnědý s drobným štěrčkem (cm velikosti)                                     |
|   |  | 0.80 | Písek hlinitý, hnědý se štěrčkem a kameny dm velikosti                                     |
|   |  | 0.90 | Písek hlinitý se štěrkem, slabě hlinitý, světlý, hnědo-žlutý (eluvialně rozložený vápenec) |

|   |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|
| <b>Legenda:</b> Vzorky s číslem laboratorního rozboru. Podzemní voda s číslem zvodně. |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |
| <b>Poznámka:</b><br>.<br>.<br>.<br>.  |  |  |  |  |  |

|  |  |                            |  |                        |  |
|--|--|----------------------------|--|------------------------|--|
| Název akce: <b>Horažďovice - domov pro seniory</b> |  | Měřítko: 1: 50             |  | Zak. číslo: 17/533     |  |
| Dokumentoval: RNDr. M. Fajfr                       |  | Vyhodnotil: RNDr. M. Fajfr |  | Příloha č.: <b>4.7</b> |  |