













ZÁMEK HORAŽĐOVICE				
TABULKY HODNOTNÝCH PRVKŮ			01/2024 Ing. H. Šantavá	
Prvek:	DVEŘE	2.ETAPA	číslo:	D/33
POČET KUSŮ: 1		DATECE: 18. stol.		
popis:	Dveře dřevěné dvoukřídlové rámové, výplně zdobené obdélníky s konkávně projmutými rohy, profilované klapačky, rámový obklad dveřního prostupu s výplněmi zdobenými obdélníky s konkávně projmutými rohy, obložky s oblounem a soklíky, úzký dřevěný práh.			
umístění:	1.32	rozměry:	Š 1320 mm V 2400 mm	
materiál:	Dřevo, tvrdé	povrchová úprava:	Lazurní nátěr	
detaily:	Zapuštěné závěsy s ozdobně profilovanými konci, mosazná olivová klika s vykrajovaným štítkem + klíčový štítek / krabicový zámek s olivovou klikou, 2x mosazná přítuha, vnější zástrče.			
stav:	Místy drobná poškození.			
návrh:	Odborně opravit – viz technologický postup			
				
Pohled z 1.32		Pohled z 1.33		

ZÁMEK HORAŽĐOVICE				
TABULKY HODNOTNÝCH PRVKŮ			01/2024 Ing. H. Šantavá	
Prvek:	DVEŘE	12.ETAPA	číslo:	D/34.1-2
POČET KUSŮ: 1 + 1		DATACE: 18. stol.		
popis:	Dveře dřevěné dvoukřídlové rámové, výplně zdobené obdélníky s konkávně projmutými rohy, profilované klapačky, rámový obklad dveřního prostupu s výplněmi s konkávně projmutými rohy, obložky s oblounem a soklíky, dřevěný práh.			
umístění:	1.32, 1.37	rozměry:	š 1320 mm v 2400 mm	
materiál:	Dřevo, tvrdé	povrchová úprava:	Krycí nátěr - slonová kost / lazurní nátěr	
details:	D/34.1 - zapuštěné závěsy s ozdobně profilovanými konci, mosazná olivová klika s vykrajovaným štítkem + klíčový štítek / krabicový zámek s olivovou klikou, 2x mosazná přítuha, vnější zástrče. D/34.2 - zapuštěné závěsy s ozdobně profilovanými konci, mosazná olivová klika se štítkem klasicistního tvaru, zapuštěné zástrče.			
stav:	Nevhodný krycí nátěr, místy drobná poškození.			
návrh:	Odborně opravit – viz technologický postup Nahradit krycí nátěr lazurním			
				
Pohled z 1.33		Pohled z 1.33		



ZÁMEK HORAŽDOVICE			
TABULKY HODNOTNÝCH PRVKŮ			01/2024 Ing. H. Šantavá
Prvek:	DVEŘE	12.ETAPA	číslo: D/35
POČET KUSŮ: 1		DATECE: 18. stol.	
popis:	Dveře dřevěné dvoukřídlové rámové, výplně zdobené obdélníky s konkávně projmutými rohy, profilovaná klapačka, v jednoduše profilovaných obložkách, dřevěný práh.		
umístění:	1.37	rozměry:	Š 1300 mm V 2400 mm
materiál:	Dřevo	povrchová úprava:	Krycí nátěr - slonová kost
detaily:	Venkovní závěsy zavěšené na spodní části zapuštěných závěsů s ozdobně profilovanými konci, mosazná olivová klika s vykrajovaným štítkem + klíčový štítek / krabicový zámek s olivovou klikou, 2x mosazná přítuha, vnější zástrče.		
stav:	Místy poškozené.		
návrh:	Odborně opravit – viz technologický postup		
			
Pohled z 1.34		Pohled z 1.37	



ZÁMEK HORAŽDOVICE				
TABULKY HODNOTNÝCH PRVKŮ			01/2024 Ing. H. Šantavá	
Prvek:	DVEŘE	2.ETAPA	číslo:	D/36
POČET KUSŮ: 1		DATE: 19. stol.		
popis:	Dveře dřevěné dvoukřídlové rámové, výplně zdobené plastickými obdélníky, v profilovaných obložkách, dřevěný práh			
umístění:	1.38	rozměry:	Š 1250 mm v 2350 mm	
materiál:	Dřevo	povrchová úprava:	Krycí nátěr - slonová kost	
detaily:	Zapuštěné závěsy s ozdobně profilovanými konci, 2x mosazná klika se štítkem, vnější zástrče.			
stav:	Místy poškozené.			
návrh:	Odborně opravit – viz technologický postup			
				
Pohled z 1.37		Pohled z 1.38		



ZÁMEK HORAŽDOVICE				
TABULKY HODNOTNÝCH PRVKŮ			01/2024 Ing. H. Šantavá	
Prvek:	DVEŘE	12.ETAPA	číslo:	D/37.1-2
POČET KUSŮ: 1 + 1		DATE: okolo 1900		
popis:	Dveře dřevěné jednokřídlové rámové, horní část prosklená, ve společných směrem do 1.34 jednoduše profilovaných obložkách, dřevěný práh.			
umístění:	1.34	rozměry:	š 700 mm v 1800 mm	
materiál:	Dřevo	povrchová úprava:	Krycí nátěr - slonová kost	
detaily:	Zapuštěné závěsy s ozdobnými konci, prohnutá klika s oválným koncem a ozdobně vykrajovaným štítkem / krabicový zámek s klikou s oválným koncem.			
stav:	Místy poškozené			
návrh:	Odborně opravit – viz technologický postup			
				
Pohled z 1.34		Pohled z 1.34 – 37.1		



ZÁMEK HORAŽDOVICE			
TABULKY HODNOTNÝCH PRVKŮ			01/2024 Ing. H. Šantavá
Prvek:	DVEŘE	12.ETAPA	číslo: D/38
POČET KUSŮ: 1		DATECE: 18. stol.?	
popis:	Dveře dřevěné dvoukřídlové rámové, profilovaná klapačka, osazené v kamenném ostění KA/8, kamenný práh.		
umístění:	1.31	rozměry:	Š 1200 mm V 2100 mm
materiál:	Dřevo	povrchová úprava:	Krycí nátěr - slonová kost
details:	Venkovní závěsy s rozvilinami, klika + štítek / krabicový zámek s klikou s oválným koncem, venkovní zástrče – vše pod nátěrem, novodobá vodorovná zástrč.		
stav:	Místy poškozené.		
návrh:	Odborně opravit – viz technologický postup Provést průzkum barevnosti.		
			
Pohled z 1.34		Pohled z 1.31	



ZÁMEK HORAŽDOVICE			
TABULKY HODNOTNÝCH PRVKŮ			01/2024 Ing. H. Šantavá
Prvek:	DVEŘE	12.ETAPA	číslo: D/39
POČET KUSŮ: 1		DATACE: 19. stol.	
popis:	Dveře dřevěné dvoukřídlové rámové, nízká spodní výplň plná, nad ní prosklená část rozdělená třemi vodorovnými příčlemi do čtyř tabulek, prosklený půlkruhový nadsvětlík paprskovitě členěný do osmi tabulek, v dřevěném rámu		
umístění:	1.34	rozměry:	Š 1600 mm V 2400 + 1300 mm
materiál:	Dřevo	povrchová úprava:	Červenohmédý lazurní nátěr
details:	Zapuštěné závěsy s ozdobnými konci, 2x klika se štítkem, obtlíky (nadsvětlík)		
stav:	Místy poškozené.		
návrh:	Odborně opravit – viz technologický postup		
			
Pohled z 1.34		Detail nadsvětlíku	



ZÁMEK HORAŽĐOVICE				
TABULKY HODNOTNÝCH PRVKŮ			01/2024 Ing. H. Šantavá	
Prvek:	DVEŘE	2.ETAPA	číslo:	D/40
POČET KUSŮ: 1		DATE: 19. stol.		
popis:	Dveře dřevěné dvoukřídlové rámové, klapačky bez profilace, v profilovaných obložkách, dřevěný práh.			
umístění:	1.38	rozměry:	š 1250 mm v 1850 mm	
materiál:	Dřevo	povrchová úprava:	Krycí nátěr - slonová kost	
detaily:	Zapuštěné závěsy s ozdobnými konci, 2x hliníkový štítek (kliky chybí).			
stav:	Chybí kliky, nevhodný štítek. Místy poškozené			
návrh:	Osadit nové mosazné kliky a štítky (např. typ Alt Wien). Odborně opravit – viz technologický postup Úprava na požární odolnost EI 15DP3-C (Přesné vlastnosti dveří viz- Požárně bezpečnostní řešení)			
				
Pohled z 1.40		Pohled z 1.38		



ZÁMEK HORAŽDOVICE			
TABULKY HODNOTNÝCH PRVKŮ			01/2024 Ing. H. Šantavá
Prvek:	DVEŘE	2.ETAPA	číslo: D/41
POČET KUSŮ: 1		DATE: 19. století	
popis:	Dveře dřevěné dvoukřídlové rámové, výplně zdobené obdélníky s konkávně prořezanými rohy, klapka bez profilace, dřevěný práh do 1.44 hladké obložky, do 1.45 profilované obložky s oblounem (křídla chybí).		
umístění:	1.44	rozměry:	Š 1300 mm V 1900 mm
materiál:	Dřevo	povrchová úprava:	Krycí nátěr - slonová kost
detaily:	Zapuštěné závěsy s oblými konci, bakelitová klika se štítkem / ?		
stav:	Nevhodná bakelitová klika a štítek / ? Místa poškozené (z 1.45 nepřístupné).		
návrh:	Osadit nové mosazné kliky a štítky (např. typ Alt Wien). Odborně opravit – viz technologický postup		
			
Pohled z 1.44		Pohled z 1.45	



ZÁMEK HORAŽDOVICE				
TABULKY HODNOTNÝCH PRVKŮ			01/2024 Ing. H. Šantavá	
Prvek:	DVEŘE	3.ETAPA	číslo:	D/42
POČET KUSŮ: 1		DATECE: okolo 1900		
popis:	Dveře dřevěné dvoukřídlové rámové, klapačky bez profilace, z jedné strany oplechované, do 1.46 v jednoduše profilovaných obložkách.			
umístění:	1.46	rozměry:	š 1250 mm v 1900 mm	
materiál:	Dřevo	povrchová úprava:	Krycí nátěr - slonová kost	
detaily:	Zapuštěné závěsy s ozdobnými konci, bakelitová klika se štítkem, vnější zástrče.			
stav:	Nevhodné bakelitové kliky a štítek. Nevhodná dekorativní malba. Místy poškozené.			
návrh:	Osadit nové mosazné kliky a štítky (např. typ Alt Wien). Nový nátěr – dle celkové koncepce prostoru. Odborně opravit – viz technologický postup			
				
Pohled z 1.46		Pohled z 1.45		

ZÁMEK HORAŽĐOVICE				
TABULKY HODNOTNÝCH PRVKŮ			01/2024 Ing. H. Šantavá	
Prvek:	DVEŘE	3.ETAPA	číslo:	D/43
POČET KUSŮ: 1		DATE: 18. stol.?		
popis:	Dveře dřevěné dvoukřídlové rámové, výplně lemovány profilovanou lištou, klapačka bez profilace, osazené v kamenném portálu K/9, dřevěný práh.			
umístění:	1.45	rozměry:	š 1200 mm v 1900 mm	
materiál:	Dřevo	povrchová úprava:	Krycí nátěr - slonová kost	
detaily:	Vnější závěsy, 2x bakelitový štítek (kliky chybí), vnější zástrče, petlice + visací zámek.			
stav:	Chybí kliky, nevhodné bakelitové štítky (kliky chybí) a petlice + visací zámek. Místy poškozené.			
návrh:	Odstranit petlici + visací zámek, osadit nové mosazné kliky a štítky (např. typ Alt Wien). Odborně opravit – viz technologický postup Provést průzkum barevnosti.			
				
Pohled z 1.45		Pohled z 1.45		



ZÁMEK HORAŽDOVICE				
TABULKY HODNOTNÝCH PRVKŮ			01/2024 Ing. H. Šantavá	
Prvek:	DVEŘE	2.ETAPA	číslo:	D/44
POČET KUSŮ: 1		DATE: okolo 1900 (obložky barokní?)		
popis:	Dveře dřevěné dvoukřídlové rámové, v profilovaných obložkách s oblounem, dřevěný práh. Nade dveřmi samostatný obdélný nadsvětlík.			
umístění:	1.43	rozměry:	š 1300 mm v 1850 mm	
materiál:	Dřevo	povrchová úprava:	Krycí nátěr - slonová kost	
detaily:	Zapuštěné závěsy s ozdobnými konci, nerezová klika se štítkem / hliníková klika se štítkem, vnější zástrčka.			
stav:	Nevhodná dekorativní malba. Místa poškozené.			
návrh:	Osadit nové mosazné kliky a štítky (např. typ Alt Wien). Odborně opravit – viz technologický postup			
				
Pohled z 1.44		Pohled z 1.43		

ZÁMEK HORAŽĐOVICE				
TABULKY HODNOTNÝCH PRVKŮ			01/2024 Ing. H. Šantavá	
Prvek:	DVEŘE	2.ETAPA	číslo:	D/45
POČET KUSŮ: 1		DATECE: 19. století		
popis:	Dveře dřevěné dvoukřídlové rámové, klapačky bez profilace, směrem do 1.44 profilované obložky s oblounem a soklíky, dřevěný práh.			
umístění:	1.53	rozměry:	Š 1120 mm V 2100 mm	
materiál:	Dřevo	povrchová úprava:	Krycí nátěr - slonová kost	
detaily:	Zapuštěné závěsy s ozdobnými konci, 2x hliníková klika se štítkem.			
stav:	Nevhodné bakelitové kliky a štítek. Místy poškozené.			
návrh:	Osadit nové mosazné kliky a štítky (např. typ Alt Wien). Odborně opravit – viz technologický postup			
				
Pohled z 1.44		Pohled z 1.53		



ZÁMEK HORAŽDOVICE			
TABULKY HODNOTNÝCH PRVKŮ			01/2024 Ing. H. Šantavá
Prvek:	DVEŘE	2.ETAPA	číslo: D/46
POČET KUSŮ: 1		DATECE: 19. století	
popis:	Dveře dřevěné dvoukřídlové rámové, výplně s „ušima“, klapačky bez profilace, směrem do 1.44 profilované obložky, dřevěný práh.		
umístění:	1.54	rozměry:	Š 1100 mm V 2150 mm
materiál:	Dřevo	povrchová úprava:	Krycí nátěr - slonová kost
details:	Zapuštěné závěsy s ozdobnými konci, 2x bakelitová klika se štítkem.		
stav:			
návrh:	Osadit nové mosazné kliky a štítky (např. typ Alt Wien). Odborně opravit – viz technologický postup		
			
Pohled z 1.44		Pohled z 1.54	



ZÁMEK HORAŽDOVICE			
TABULKY HODNOTNÝCH PRVKŮ			01/2024 Ing. H. Šantavá
Prvek:	DVEŘE	2.ETAPA	číslo: D/47
POČET KUSŮ: 1		DATECE: 19. století	
popis:	Dveře dřevěné dvoukřídlové rámové, horní a dolní výplně s vytaženými rohy, klapačky bez profilace, směrem do 1.55 profilované obložky s oblounem, dřevěný práh.		
umístění:	1.57	rozměry:	Š 1140 mm V 2100 mm
materiál:	Dřevo	povrchová úprava:	Krycí nátěr - slonová kost
details:	Zapuštěné závěsy s ozdobnými konci, 2x bakelitová klika se štítkem.		
stav:	Nevhodná dekorativní malba.		
návrh:	Osadit nové mosazné kliky a štítky (např. typ Alt Wien). Nový nátěr – dle celkové koncepce prostoru. Odborně opravit – viz technologický postup		
			
Pohled z 1.55		Pohled z 1.57	

ZÁMEK HORAŽDOVICE				
TABULKY HODNOTNÝCH PRVKŮ			01/2024 Ing. H. Šantavá	
Prvek:	DVEŘE	2.ETAPA	číslo:	D/48
POČET KUSŮ: 1		DATA: 19. století		
popis:	Dveře dřevěné dvoukřídlové rámové, výplně s „ušima“, klapačky bez profilace, směrem do 1.55 profilované obložky s oblounem, dřevěný práh.			
umístění:	1.58	rozměry:	Š 1100 mm V 2120 mm	
materiál:	Dřevo	povrchová úprava:	Krycí nátěr - slonová kost	
detaily:	Zapuštěné závěsy s ozdobnými konci, 2x hliníková klika se štítkem.			
stav:	Nevhodná dekorativní malba.			
návrh:	Osadit nové mosazné kliky a štítky (např. typ Alt Wien). Nový nátěr – dle celkové koncepce prostoru. Odborně opravit – viz technologický postup			
				
Pohled z 1.55		Pohled z 1.58		

ZÁMEK HORAŽĐOVICE				
TABULKY HODNOTNÝCH PRVKŮ				01/2024 Ing. H. Šantavá
Prvek:	DVEŘE	1.ETAPA	číslo:	D/49
POČET KUSŮ: 1		DATAČE: 1697		
popis:	Dveře dřevěné jednokřídlové rámové, výplně lemovány profilovanými lištami, horní výplň zdobena osmicípou šternberskou hvězdou a datací 1679, osazený v kamenném portálu KA/34, kamenný práh.			
umístění:	1.55	rozměry:	Š 1100 mm V 2080 mm	
materiál:	Dřevo, tvrdé	povrchová úprava:	azurní olejový nátěr	
details:	Vnější rozvilinové závěsy, klika s oválným koncem a ozdobný krabicový zámek s odkrytou mechanikou + dodatečně přidány klíčky, krajovaným štítkem / dveřní krabicový zámek			
stav:	Drobná poškození			
návrh:	Revize stavu, případně opravit.			
				
Pohled z 1.60		Pohled z 1.55		

NEJÍ SOUČÁSTÍ TOHOTO PROJEKTU

ZÁMEK HORAŽĐOVICE			
TABULKY HODNOTNÝCH PRVKŮ			01/2024 Ing. H. Šantavá
Prvek:	DVEŘE	2.ETAPA	číslo: D/50
POČET KUSŮ: 1		DATE: asi okolo roku 1700	
popis:	Dveře dřevěné dvoukřídlové rámové, horní výplň tvoří dekorativní dřevěná mříž, dolní plná výplň je směrem na podestu lemovaná profilovanou lištou, v dřevěné zárubni.		
umístění:	1.62	rozměry:	Š 1400 mm V 2600 mm
materiál:	Dřevo	povrchová úprava:	Hnědý nátěr
detaily:	Vnější rozvilinové závěsy, v místech zámku plechové torzo.		
stav:	Silně poškozené, chybí část dřevěné dekorativní mříže, chybí část kování.		
návrh:	Restaurovat, doplnit chybějící část dřevěné dekorativní mříže, doplnit kování dle dobových vzorů.		
			
Pohled z podesty schodiště 1.62		Pohled z podkroví	

ZÁMEK HORAŽDOVICE			
TABULKY HODNOTNÝCH PRVKŮ			01/2024 Ing. H. Šantavá
Prvek:	DVEŘE, PLÁTOVANÉ Z OCELOVÝCH PLECHŮ	1.ETAPA	číslo: D/51
POČET KUSŮ: 1		DATE:	
popis:	Dveře jednokřídlové plátované z ocelových plechů přitlučených kovanými břebí na podklad ze dřeva, spoje překryty vysekávanými profily rozdělujícími plochu do osmi polí, z lícové strany horní dvě pole zdobeny znakem Šternberků a Malzanů, zbývající pole a jejich rohy zdobí vyklepávané dekory – část nahrazena zjednodušenými replikami.		
umístění:	1.60	rozměry:	Š 1150 mm, V 1950 mm
materiál:	Ocel, dřevo	povrchová úprava:	Krycí nátěr – černý a stříbrný.
details:	Klíčový štítek / krabicový zámek, dodatečně přinýtované závěsy.		
stav:	Poškozené, především vyklepávané dekory – erb Šternberků zachován z větší části pouze v otisku, čtyři rohové dekory a dva středové nahrazeny zjednodušenými replikami, u některých dekorů odpadlé části.		
návrh:	Restaurovat, doplnit šternberský erb a ostatní chybějící dekory a závěsy.		
			
Pohled z podesty 160		Pohled z podkroví	