



ZÁMEK HORAŽDOVICE			
TABULKY HODNOTNÝCH PRVKŮ			01/2024 Ing. H. Šantavá
Prvek:	DVEŘE	3.ETAPA	číslo: DF/1
POČET KUSŮ: 1		DATAČE: 18. stol. (?)	
popis:	Dveře dřevěné dvoukřídlové rámové, výplně zdobené vystupujícím obdélníkem s projmutými rohy, jednoduchá klapačka bez profilace – zřejmě nepůvodní, osazený v kamenném portálu K/18, kamenný práh.		
umístění:	Průjezd do velkého nádvoří	rozměry:	Š 1100 mm V 2200 mm
materiál:	Dřevo, dub	povrchová úprava:	Krycí nátěr – červenohnědý / slonová kost
details:	2x dva vnější rozvilinové závěsy, 2x hliníková klika + štítek, kovaná vzpěra.		
stav:	Poškozené, neodborné opravy (spodní výplň), nevhodné kliky + štítky.		
návrh:	Odborně opravit, vyměnit klapačky a kliky + štítky za kopie historických. Úprava dveří na požární odolnost EI15DP3-C (přesný popis vlastností dveří viz -Požárně bezpečnostní řešení)		
			
Pohled z průjezdu		Pohled z 0.46	

ZÁMEK HORAŽĐOVICE

TABULKY HODNOTNÝCH PRVKŮ

01/2024 Ing. H. Šantavá

Prvek:

DVEŘE

3.ETAPA

číslo:

DF/2

POČET KUSŮ: 1

DATE: 19. stol.

popis:

Dveře dřevěné dvoukřídlové rámové s proskleným dvoutabulkovým nadsvětlíkem, křídla zdobená profilovanými výplněmi s uchy, římsou a soklem, profilovaná klapačka s hlavicí a patkou, osazeny v dřevěných profilovaných obložkách, dřevěný práh.

umístění:

Průjezd do velkého nádvoří

rozměry:

Š 1195 mm
V 2250 + 400 mm

materiál:

Dřevo

povrchová
úprava:

Krycí nátěr – červenohnědý /
slonová kost

detaily:

Zapuštěné závěsy s kuličkami na kuželových koncích, 2x hliníková klika + bakelitový štítek; nadsvětlík – 2x zapuštěné závěsy s oblými konci, 2x obtlík

stav:

Poškozené, nevhodné kliky + štítky.

návrh:



Odborně opravit, vyměnit kliky + štítek za kopie historických.





Pohled z průjezdu







Pohled z 0.41



ZÁMEK HORAŽDOVICE			
TABULKY HODNOTNÝCH PRVKŮ			01/2024 Ing. H. Šantavá
Prvek:	DVEŘE	4.ETAPA	číslo: DF/3
POČET KUSŮ: 1		DATAČE: 19. stol.?	
popis:	Dveře dřevěné dvoukřídlové rámové, ve spodní části zdobené vystupujícími latěmi, profilovaná klapačka s ozdobnou hlavicí a patkou, prosklený nadsvětlík, osazený v kamenném portálu KA/37, kamenný práh.		
umístění:	Jižní fasáda správní budovy	rozměry:	Š 1250 mm V 2000 mm
materiál:	Dřevo, tvrdé	povrchová úprava:	Lazurní olejový nátěr
detaily:	2x dva vnější rozvilinové závěsy, 2x novodobá kovaná klika + štítek, přítuha, venkovní zástrče, vodorovné kované pásy pro zabezpečení výplní proti vyražení, vzpěrná zarážka.		
stav:	Restaurovány v roce 2006		
návrh:	Odborně opravit- viz technologický popis Obnovit nátěry		
			
Pohled z velkého nádvoří		Pohled z 0.60	

ZÁMEK HORAŽDOVICE				
TABULKY HODNOTNÝCH PRVKŮ			01/2024 Ing. H. Šantavá	
Prvek:	VRATA	13.ETAPA	číslo:	DF/4
POČET KUSŮ: 1		DATE: 19. stol.		
popis:	Vrata dřevěná dvoukřídlová dvouvrstvá svlaková s nadsvětlíkem, pohledová vrstva tvořena svisle kladenými prkny, do kterých jsou ve středu vloženy paprskovitě kladená prkna vybíhající z kruhu a ukončená zvlněnou lištou – prkna mají ozdobně profilované okraje, zadní strana je ze svisle kladených prken, pevný nadsvětlík má pohledovou vrstvu z paprskovitě skládaných prken vybíhajících z půlkruhu, profilovaný poutec. Osazeny v kamenném portálu KA/13 s datací 1681.			
umístění:	Průjezd do malého nádvoří	rozměry:	Š 2450 mm V 3650 mm	
materiál:	Dřevo	povrchová úprava:	Lazurní nátěr / černá lihová barva (původní)	
detaily:	2x tři vodorovné kované závěsy (patrně barokní), vnější zástrče, 2x klika se štítkem (novodobá), nadsvětlík na kovaných pásech.			
stav:	Restaurovány v roce 2017			
návrh:	Odborně opravit- viz technologický popis Obnovit nátěry			
				
Pohled z velkého nádvoří		Pohled z průjezdu		

ZÁMEK HORAŽDOVICE				
TABULKY HODNOTNÝCH PRVKŮ			01/2024Ing. H. Šantavá	
Prvek:	DVEŘE	13.ETAPA		číslo: DF/5
POČET KUSŮ: 1		DATACE: 19. stol.		
popis:	Dveře dřevěné dvoukřídlové rámové, klapačka bez profilace, půlkruhově ukončený nadsvětlík členěný od středu se rozšiřujícími příčlemi, kamenný práh.			
umístění:	V průjezdu do malého nádvoří	rozměry:	Š 1850 mm V 2110+700 mm	
materiál:	Dřevo	povrchová úprava:	Krycí nátěr - červenohnědý	
detaily:	2x dva vnější rozvilinové závěsy, krabicový zámek, venkovní zástrče.			
stav:	Poškozené			
návrh:	Odborně opravit- viz technologický popis			
				
Pohled z průjezdu				

ZÁMEK HORAŽĐOVICE					
TABULKY HODNOTNÝCH PRVKŮ				01/2024 Ing. H. Šantavá	
Prvek:	DVEŘE	13.ETAPA		číslo:	DF/6
POČET KUSŮ: 1			DATE: 19. stol.		
popis:	Dveře dřevěné dvoukřídlové rámové, klapačka bez profilace, ze schodiště 0.54 dodatečně přidaná vrstva, půlkruhově ukončený nadsvětlík – upravovaný, původně pravděpodobně totožný jako u 5F/D kamenný práh.				
umístění:	V průjezdu do malého nádvoří	rozměry:	Š 1850 mm V 2110+700 mm		
materiál:	Dřevo	povrchová úprava:	Krycí nátěr – červenohnědý / slonová kost		
detaily:	Venkovní rozvilinové závěsy, 2x klika a štítek, venkovní zástrče.				
stav:	Poškozené, nevhodné úpravy z interiéru, nevhodně upravený nadsvětlík				
návrh:	Odborně opravit, odstranit nevhodné úpravy, obnovit nadsvětlík dle DF/5, vyměnit kliky + štítek za kopie historických.				
					
Pohled z průjezdu		Pohled z 0.54			

ZÁMEK HORAŽĐOVICE					
TABULKY HODNOTNÝCH PRVKŮ				01/2024 Ing. H. Šantavá	
Prvek:	DVEŘE	12.ETAPA		číslo:	DF/7
POČET KUSŮ: 1		DATAČE: 19. stol.			
popis:	Dveře dřevěné dvojité dvoukřídlové rámové, spodní část s dřevěnou výplní nad ní prosklená část rozdělená čtyřmi vodorovnými příčlemi do pěti tabulek, v dřevěných obložkách, dřevěný práh				
umístění:	1.37	rozměry:	Š 1300 mm v 2950mm		
materiál:	Dřevo	povrchová úprava:	Krycí nátěr - slonová kost		
details:	Zapuštěné závěsy s ozdobnými konci, 2x dvě klika se štítkem, venkovní zástrče.				
stav:	Poškozené				
návrh:	Celková repase včetně kování Odborně opravit- viz technologický popis				
					
Pohled z 1.37		Pohled z terasy			

ZÁMEK HORAŽĐOVICE					
TABULKY HODNOTNÝCH PRVKŮ				01/2024 Ing. H. Šantavá	
Prvek:	DVEŘE	13.ETAPA		číslo:	DF/8
POČET KUSŮ: 1		DATE: 20. stol.			
popis:	Dveře dřevěné dvoukřídlové dvouvrstvé rámové, pohledová vrstva z obou stran tvořena šikmo kladenými prkny, z exteriéru zdobeny pobitím hřeby s kulatými hlavami, v kamenném portálu K/19, kamenný práh.				
umístění:	1.24	rozměry:	Š 1480 mm V 2950 mm		
materiál:	Dřevo	povrchová úprava:	Lazurní nátěr		
details:	Venkovní rozvilinové závěsy, kovaná klika a štítek / tepaný krabicový zámek, venkovní zástrče, kování z interiéru cínováno.				
stav:	Restaurovány v 2017				
návrh:	Odborně opravit- viz technologický popis Obnovit nátěry				
					
Pohled z velkého nádvoří		Pohled z 1.24			

ZÁMEK HORAŽĐOVICE

TABULKY HODNOTNÝCH PRVKŮ

01/2024 Ing. H. Šantavá

Prvek:

DVEŘE, OPLECHOVANÉ

13.ETAPA

číslo:

DF/9

POČET KUSŮ: 1

DATE: 19. stol. ?

popis:

Dveře dvoukřídlové plátované z ocelových plechů přitlučených kovanými hřeby na podkladu z měkkého dřeva, pláty doplněny diagonálně kladenými plochými profily a obvodovým lemováním, v kamenném portálu K/23, kamenný práh.

umístění:

1.25 - výstup na parkán

rozměry:

Š 1300 mm
V 2400 mm

materiál:

Ocel, dřevo

povrchová úprava:

Krycí nátěr –
černá + červená

detaily:

2x tři venkovní pásové závěsy, závora

stav:

Restaurováno v roce 2018

návrh:

Odborně opravit- viz technologický popis
Obnovit nátěry



Pohled z parkánu



Pohled z 1.25